

FACHWISSEN SCHADENSANALYSE VON ELASTOMERBAUTEILEN

Ein Angebot des

O RING

PRÜFLABOR

RICHTER

PRÜFEN BERATEN ENTWICKELN

Quelle: www.o-ring-prueflabor.de

Stand der Information: 09/2018

Autoxidation – Kautschukgifte können die Elastomeralterung rasant beschleunigen

Autoren:

Dipl.-Ing. Bernhard Richter,

Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Blobner

1. Einordnung und Häufigkeit des Schadensbildes

Von den vier Hauptschadensmechanismen wird die Autoxidation der 2. Hauptgruppe zugeordnet:

1. Medien
- ▶ **2. Temperatur / Alterung**
3. Mechanisch / physikalische Einwirkungen
4. Herstellungsfehler

Die 2. Hauptgruppe lässt sich in vier Untergruppen aufteilen: Überhitzung, falscher Werkstoff für die jeweilige Anwendung, schlechte Rezeptur und Alterung. Die Alterung kann durch äußere Faktoren wie Ozon, Ermüdung, aber auch durch Schwermetalle ausgelöst werden. Letztere Ursache, also Schwermetallionen wie Mangan oder Kupfer sind die Hauptursache der Autoxidation.

Dieses Fehlerbild verursachte Ausfälle an ca. 50 von über 2000 im O-Ring Prüflabor Richter untersuchten elastomeren Dichtungen. Damit hat dieser einzelne Schadensmechanismus durchaus eine wichtige praktische Bedeutung, wenngleich dieser in der technischen Literatur über Dichtungsschadensfälle kaum zu finden ist.

2. Fachliches Hintergrundwissen zum Schadensbild

2.1 Begriffsklärung Oxidation / Autoxidation

Die Autoxidation¹ ist ein Phänomen, das in der Literatur über die Chemie der Elastomere bereits seit langem beschrieben wird. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine selbstständige Aufnahme von Sauerstoff. Während der Alterung eines Gummiwerkstoffes wird Sauerstoff aus der Umgebungsluft aufgenommen und „teilweise im Vulkanisat gebunden, teils in Form von Kohlendioxyd, Wasser u.a. niedermolekularen Oxidationsprodukten wieder freigesetzt.“²

Bereits kleine Mengen von Sauerstoff haben eine schädliche Wirkung auf Elastomere, was besonders leicht an der starken Abnahme der Zugfestigkeit und Reißdehnung erkennbar ist. Die Alterungstemperatur beeinflusst die Reaktionsgeschwindigkeit des Sauerstoffs mit dem Gummiwerkstoff, je höher diese ist, umso schneller läuft die Alterungsreaktion ab.

Der Mechanismus der Oxidation, also der Zerstörung des Elastomernetzwerkes wird in der Regel durch Radikale begonnen, die sich z.B. durch hohe Temperaturen, mechanische Belastung, Strahlung und sonstige Ursachen bilden können. „Als Startreaktion der Autoxidation wird die Bildung von Peroxi-Radikalen ($R\cdot + O_2 \rightarrow ROO\cdot$ weiter $ROO\cdot + RH \rightarrow ROOH + R\cdot$) angenommen, die durch Abstraktion eines H-Atoms Hydroperoxide und Polymerradikale bilden.“³ Die Zerstörung des vorhandenen Elastomernetzwerkes findet durch eine radikalische Kettenreaktion statt, die durch zerfallene Peroxide oder sonstige Radikale initiiert wird. Bei schwefelvernetzten Elastomeren, können Hydroperoxide auch die Vernetzungsbrücken angreifen. „Die Spaltprodukte (Sulfoxide, Sulfensäure) nehmen an der Kettenreaktion nicht teil und wirken als Antioxidans.“⁴

Bei der Autoxidation kann es sowohl zu einer Verhärtung durch eine engmaschigere Nach- bzw. Neuvernetzung (Zyklisierung), als auch zu einer Erweichung durch Kettenspaltung kommen. Entweder überwiegt einer dieser Effekte oder sie treten relativ gleichberechtigt auf. Dies erklärt auch den Umstand, dass an ein und derselben geschädigten Dichtung beide Effekte auftreten können. Langfristig führen diese Effekte zu einer Depolymerisation des Elastomers.

2.2 Kautschukgifte und ihre Wirkung

Der Begriff der Autoxidation ist eng mit den sogenannten *Kautschukgiften* verbunden. Es handelt sich dabei um Schwermetallverbindungen, die als Katalysator für den an sich relativ langsamen Hydroperoxidzerfall wirken. Damit kann eine komplette Depolymerisation im typischen Temperatureinsatzbereich eines Elastomers in wenigen Monaten stattfinden.

Da dieser Schaden am ausgeprägtesten bei der Kombination Naturkautschuk mit Mangan auftritt, wurde er relativ früh erkannt und wurde seit Ende des 19. Jahrhunderts fortlaufend wissenschaftlich erforscht.⁵

¹ Andere deutsche Schreibweisen: Autooxidation, Autoxydation, frühere englische Schreibweise: autooxidation

² KEMPERMANN, Th.: Alterungsschutzmittel in: BOSTRÖM, Siegfried (Hg.): Kautschuk-Handbuch, Berliner Union, Stuttgart, Bd. 4, 1961, Kap. 2.8, S.355

³ RÖTHEMEYER, Fritz und SOMMER, Franz: Kautschuktechnologie, Hanser Verlag, München, 2001, S.339

⁴ Ebd., S.340

Bereits kleinste Mengen von Kupfer und Mangan beschleunigen v.a. bei Elastomeren aus NR und IR die Autoxidation sehr stark und zerstören somit den Werkstoff oft innerhalb kurzer Zeit. Dagegen haben gesättigte synthetische Kautschuke eine geringere Anfälligkeit für Autoxidation. Beträgt der Kupfer- bzw. Mangangehalt in der Mischung 0,001 Gewichts% oder weniger⁶ ist in den meisten Fällen keine schädigende Wirkung zu erwarten.

Zweiwertige Eisensalze sind besonders schädlich für SBR Elastomere. Kobalt und Nickel gelten auch als Kautschukgifte jedoch werden sie erst in höheren Konzentrationen als Kupfer- und Manganverbindungen für Elastomere gefährlich.

Entscheidend ist die Form in welcher die Schwermetalle vorliegen. Je löslicher sie im Kautschuk sind, umso gefährlicher sind sie.⁷ „So sind Kupferstearat [siehe Tab. 1] und –oleat als lösliche Verbindungen stark alterungsbeschleunigend; es folgen in einer Reihe abnehmender Aktivität Kupfersulfat und –chlorid, Kupferoxyd und Kupfermetall.“⁸ Es gibt aber auch Kupferverbindungen, die ohne schädigende Wirkung auf Kautschuk sind, wie das Kupferdimethyldithiocarbamat.

Anteil Kupferstearat [%]	0	0,05	0,1	0,2
Ungealtert				
Zugfestigkeit [N/mm ²]	16,2	17,8	17,1	15,7
Reißdehnung [%]	551	564	554	554
Spannungswert bei 300% Dehnung [N/mm ²]	5,0	5,1	5,1	4,9
Zugestigkeit nach Alterung in der Sauerstoffbombe bei 70°C und 20,7bar				
Nach 2 Tagen	8,9	8,5	8,3	4,0
Nach 4 Tagen	8,6	6,3	3,6	0
Nach 6 Tagen	7,8	0	0	0
Nach 8 Tagen	7,6	0	0	0

Tab. 1: Einfluss von Kupferstearat auf eine NR-Mischung nach Alterung in der Sauerstoffbombe⁹

⁵ Z.B. LASCELLES- SCOTT, India Rubber Journal, 1888, 4, 169 oder THOMSON, W. und LEWIS, F.: On the action of different Metals, Metallic Salts, Acids, and Oxidising Agents on India-rubber in: Memoirs and proceedings of the Manchester Literary & Philosophical Society, 1891, 4 (4) S.266 (Permalink zu dieser Veröffentlichung: <http://biodiversitylibrary.org/page/35486586>)

⁶ KEMPERMANN, Th.: Alterungsschutzmittel in: BOSTRÖM, Siegfried (Hg.): Kautschuk-Handbuch, Berliner Union, Stuttgart, Bd. 4, 1961, Kap. 2.8, S. 357

⁷ Vgl. SEEBERGER, D.: Alterung und Alterungsschutzmittel (Antioxidantien) (=Kap. 7.4) in: HOFMANN, Werner und GUPTA, Heinz (Hrsg.): Handbuch der Kautschuk-Technologie, Ratingen, 2001, Kap. 7, S. 74 NB: Aus dieser Literaturstelle sind auch die davor aufgeführten Informationen zur Wirkung der jeweiligen Schwermetalle auf bestimmte Elastomere entnommen.

⁸ KEMPERMANN, Th.: Alterungsschutzmittel in: BOSTRÖM, Siegfried (Hg.): Kautschuk-Handbuch, Berliner Union, Stuttgart, Bd. 4, 1961, Kap. 2.8, S. 357 nach VILLAIN, H., Rubber Chemistry and Technology, 23 (1950), S. 352

⁹ Untersuchungen von B.N. Leyland in: BUIST, J.M. in Ageing and Weathering of Rubber, W.Heffer & Sons Ltd., Cambridge, 1956, S.30

2.3 Kontaktmöglichkeiten mit Kautschukgiften

Kautschukgifte können entweder durch die natürliche Umgebung (z.B. manganbelastete Böden in Gummiplantagen¹⁰) oder durch Mischungsbestandteile (oft unbewusst) in den Compound gelangen. In der Frühzeit der Gummifertigung waren mineralische Füllstoffe wie z.B. Kreide mit Kautschukgiften verunreinigt. Ebenso waren mit natürlichen mineralischen oder kupferhaltigen Farben eingefärbte Gewebe belastet, so dass eine Gummibeschichtung dadurch gestört wurde.¹¹ Schließlich kann auch das fertige Elastomerprodukt mit Kautschukgiften in Berührung kommen und dadurch geschädigt werden.

2.4 Aktuelle Dichtungsschäden durch Autoxidation

Durch das Aufkommen von zahlreichen Synthesekautschuken ist die technische Bedeutung von Naturkautschuk immer mehr in den Hintergrund gerückt. Hinzu kommt eine immer größere Reinheit bei Füllstoffen und synthetischen Geweben, so dass das Problemfeld *Naturkautschuk-Mangan* immer mehr an Bedeutung verloren hat.

Heute ist die Autoxidation ein Phänomen, das hauptsächlich bei peroxidisch vernetzten Heißwasserdichtungen aus EPDM auftritt. Auf den ersten Blick scheint dies verwunderlich, dass bei dem als stabil geltenden peroxidisch vernetzten EPDM der Schaden auftritt. Dies ist aber der Tatsache geschuldet, dass schwefelvernetzter EPDM bei Heißwasseranwendungen nicht eingesetzt wird. Hinzu kommt, dass Alterung immer durch Temperatur beschleunigt wird, wie im vorliegenden Fall die Heißwasseranwendungen. Dieses Schadensbild tritt nur lokal auf, da hierfür eine bestimmte Wasserqualität nötig ist, die eine Entzinkung der Messingarmaturen herbeiführt.

Kupfer und Zink ergibt als Legierung Messing, dessen Korrosionsbeständigkeit durch Zugabe weiterer Elemente (z.B. Al, Sn) verbessert werden kann.

Messing, das mehr als 20% Zink enthält und bestimmten Umgebungsbedingungen (stark chloridhaltiges, meist weiches Wasser) ausgesetzt ist, kann der Entzinkung unterliegen, die eine Form der selektiven Korrosion¹² ist. Die Entzinkung kann auf einen kleinen Bereich des Messingbauteiles begrenzt sein oder sich auch auf der Oberfläche ausbreiten. Ebenso kann diese Art der Korrosion auch in das Bauteil eindringen.¹³ Bei der Entzinkung wird das Kupfer als schwammige Masse ausgeschieden, aber auch das Zink löst sich auf. „Nach Auflösung des Messings wird allerdings das Kupfer aufgrund seines edleren Potentials in schwammiger Form wieder abgeschieden, während das Zink in gelöster Form weggeführt wird.“¹⁴ Oder das Zink wird als basisches Salz über der Korrosionstelle abgelagert.¹⁵

¹⁰ Devi Dwi Siskawardani, Jumpen Onthong, Khwunta Khawmee, Chakkrit Poonpakdee: Manganese status in upland and lowland rubber-growing soils in Songkhla province, southern Thailand in: Agriculture and Natural Resources, July 2016, S. 321-325 Open Access: https://ac.els-cdn.com/S2452316X16301120/1-s2.0-S2452316X16301120-main.pdf?_tid=d68736f6-9168-4517-a6ac-b1e037cf748e&acdnat=1536681391_18ff00f4685c7562c29a9ee10fd1e501 (Zugriff am 11.09.2018)

¹¹ Vgl. KLUCKOW, Paul: Technische Gummiwaren in: HAUSER, E.A.: Handbuch der gesamten Kautschuktechnologie, Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Berlin, 1935, Band I, S.400ff.

¹² Überblick über die Korrosionsformen: <https://www.kupferinstitut.de/de/werkstoffe/system/korrosionsverhalten-kupferwerkstoffe/korrosionsformen.html> (Webseite abgerufen am 14.09.2018)

¹³ Vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/Entzinkung>

¹⁴ Korrosionsbeständigkeit verschiedener Kupferwerkstoffe, Rubrik „Kupfer-Zink (Messing)“, Webseite abgerufen am 14.09.2018: <https://www.kupferinstitut.de/de/werkstoffe/system/korrosionsverhalten-kupferwerkstoffe/korrosionsbestaendigkeit-verschiedener-werkstoffe.html>

¹⁵ Nach <https://de.wikipedia.org/wiki/Entzinkung>

Das freiwerdende Kupfer greift dann als Kautschukgift Elastomerdichtungen an. Durch die erhöhten Temperaturen im Heißwasserbereich wird dieser Prozess deutlich beschleunigt. Bei Kupfergehalten von weniger als 62,5% im Messing, kommt zur α -Phase auch die β -Phase hinzu, die mehr Zink enthält. Bei der Entzinkung wird v.a. die β -Phase angegriffen. Mit Hilfe einer geeigneten Wärmebehandlung des Messings kann man die β -Phase verringern, dadurch wird der Werkstoff entzinkungsbeständig. Beim sogenannten D(Z)R-Messing („dezincification resistant“) ist die stabilere α -Phase vorherrschend.¹⁶ „Der Trick der DR Messinge ist, dass die α -Phase durch Zulegieren geringer Mengen Arsen recht effektiv gegen Entzinkung inhibiert wird. Bei der β -Phase, die man für die Heißumformung braucht, ist das leider nicht möglich. Die abschließende Wärmebehandlung dient dazu die β -Phase nach der Umformung wieder in eine α -Phase umzuwandeln.“¹⁷

Entzinkung kann nur stattfinden, wenn bestimmte Werkstoff-Wasserqualität Paarungen auftreten. Bereits 1961 wurde von dem Briten M. Turner¹⁸ das nach ihm benannte Diagramm veröffentlicht. Es stellt den Chloridgehalt über der Karbonathärte dar. Ursprünglich wurde dieses Diagramm in England aus empirischen Daten erstellt. Es ist in zwei Bereiche aufgeteilt: Einer mit Kombinationen dieser Parameter, die eine Entzinkung hervorrufen können und ein anderer Bereich, der unkritische Kombinationen dieser Parameter enthält. Turners Diagramm wurde ursprünglich für Ms58 (CuZn40Pb2) erstellt, eine Legierung, die jedoch viel entzinkungsanfälliger als heutige D(Z)R-Qualitäten (CW602N) ist.

In Heizungsanlagen treten Entzinkungsprobleme kaum auf, da diese Systeme faktisch frei von Sauerstoff sind.¹⁹

Bei EPDM-Elastomeren können sich die Rezepturen je nach Aufbau erheblich bezüglich der Anfälligkeit für diesen Schadensmechanismus unterscheiden.

¹⁶ Nach DEUTSCHES KUPFERINSTITUT. Messing ja – Entzinkung muss nicht sein!, S.1f.

Zweiseitige Internetveröffentlichung (abgerufen am 14.09.2018):

https://www.sonderlote.de/WebRoot/Store4/Shops/62173412/MediaGallery/DKI_Infos/Messing/DKI_Messing_Entzinkung_muss_nicht_sein.pdf

¹⁷ Schriftliche Mitteilung von Dr. Peter Dierschke vom 11.10.2018,

<https://gfkorr.de/Forschung/Experten/Dierschke.html>

¹⁸ TURNER, M. E. D.: The Influence of Water Composition on the Dezincification of Fittings in: Proceedings of the Society for Water Treatment and Examination, 1961, S. 162-179

¹⁹ Nach DEUTSCHES KUPFERINSTITUT. Messing ja – Entzinkung muss nicht sein!, S.1

Zweiseitige Internetveröffentlichung (abgerufen am 14.09.2018):

https://www.sonderlote.de/WebRoot/Store4/Shops/62173412/MediaGallery/DKI_Infos/Messing/DKI_Messing_Entzinkung_muss_nicht_sein.pdf

Turner Diagram CW617 and DZR brass




Abb. 1: Turner Diagramm mit Grenzbereichskurven zweier unterschiedlicher Messingqualitäten: Die obere Kurve steht für ein entzinkungsstabiles Messing (DZR); oberhalb dieser Kurve kommt es zur Entzinkung auch dieses stabileren Werkstoffes. Die untere Kurve steht für ein Automatenmessing (CW 617N = ähnlich der inzwischen unzulässigen Bezeichnung Ms 58), unterhalb dieser Kurve kommt es bei beiden Werkstoffen zu keiner Entzinkung (Abbildung: Werkstoffberatung Dr. Peter Dierschke)

3. Schadensbild

3.1 Beschreibung des Schadensbildes und problematischer Bereiche

Durch Autoxidation ausgelöste Schäden haben oft ein vielfältiges Erscheinungsbild. Elastomere Werkstoffe können durch diesen Mechanismus erweichen, rissig (siehe **Abb. 2**), klebrig oder glänzend werden. Diese Ausprägungen können an ein und derselben Dichtung in verschiedenen Bereichen auftreten. In extremen Fällen von Autoxidation kann es zur vollständigen Depolymerisation der Dichtung kommen, also einer Zersetzung bis hin zum Ruß. Eine Vorstufe vor der kompletten Depolymerisation ist das Auftreten von glänzenden Bereichen, die oft mit einer lokalen Erweichung einhergehen. Diese glänzenden Bereiche erinnern an einen angeschmolzenen Thermoplast (siehe **Abb. 4 und 5**), obwohl ein dreidimensionaler Elastomer nicht aufschmelzbar ist.

Autoxidation kann nach langer Exposition zu Schwermetallen bzw. zu schwermetallhaltigen Fluiden und nach höheren Temperaturen an der gesamten Dichtung auftreten. Häufig findet sich der Schaden sowohl im Kontaktbereich zu Gehäuseteilen aus Messing (in Heißwasser-Sanitärinstallationen) als auch zur Fluidseite (siehe **Abb. 5**).



Abb. 2: EPDM O-Ring, peroxidisch vernetzt nach einem Einsatz in einem überwachten Dauerversuch für eine Wasserarmatur (Schadensursache: Entzinkung von Messing, zyklische Temperaturwechsel von 25° C bis 95° C in Wasser, Versuchsdauer 4500 h)




Abb. 3: Querschnitt des O-Rings aus Abb. 2, die autoxidative Schädigung fand hauptsächlich in den Randbereichen statt, der Kern ist noch nicht depolymerisiert.



Abb. 4: Ein durch Autoxidation geschädigtes Elastomer (peroxidisch vernetztes EPDM), das im Innenbereich des Dichtringes ganz deutlich aufgeschmolzene Bereiche wie bei einem Thermoplast oder TPE aufweist.



Abb. 5: Dichtung aus Abb. 4 im Querschnitt: Links ist deutlich der geschädigte Bereich zu erkennen, welcher Kontakt mit Kautschukgiften hatte. Der rechte Bereich ist noch vollständig intakt, da er durch das Gehäuse geschützt war.

An einer Dichtung können bei der Autoxidation unterschiedliche Schadensbilder auftreten, wie die folgenden drei Mikroskopaufnahmen ein und desselben O-Rings belegen.




Abb. 6: EPDM- O-Ring nach Autoxidation im eingebauten Zustand, bleibend verformt und mit rußender Oberfläche



Abb. 7: Gegenfläche des EPDM O-Rings aus Abb. 6, bei den weißen Bereichen handelt es sich vermutlich um Kalkablagerungen




Abb. 8: Draufsicht auf ausgebauten EPDM O-Ring aus Abb. 6, gut zu erkennen sind die scheinbar angeschmolzenen Bereiche im oberen Bereich. Diese hatten Wasserkontakt, in welchem das Kautschukgift gelöst war. Die Seite mit den feinen Rissen ist die Kontaktfläche zum Gehäuse

3.2 Auswirkungen des Schadens

Autoxidative Schäden im Bereich von Heißwasseranwendungen führen zu Undichtigkeiten und Leckagen, die in jedem Fall zu vermeiden sind.

Bei höherem Mangankontakt können Bauteile aus Naturkautschuk fast vollständig zerstört werden.

3.3 Abgrenzung zu ähnlichen Schadensbildern

Durch den chemischen Angriff starker Reinigungsmittel (mit Chlor) werden bei bestimmten Elastomeren rußende Oberflächen verursacht. Diese Schadensausprägung kann einer autoxidativen Alterung ähneln.

Um diese sich ähnelnde Schäden voneinander abzugrenzen, muss man den Einsatz der Dichtung rückverfolgen und Ausschlusskriterien anwenden.

Lässt sich mit Hilfe dieser Methodik immer noch keine klare Aussage treffen, ist auch eine REM EDX Analyse der beschädigten Oberflächen sinnvoll. Werden dann im Schadensbereich Kupferionen gefunden, kann man von einer Autoxidation ausgehen.

4. Präventionsmaßnahmen

Bei der Herstellung von Compounds ist der Kontakt mit kritischen Schwermetallen zu vermeiden, außerdem muss auch sichergestellt sein, dass alle Mischungsbestandteile in der Summe kritische Stoffe unterhalb der empfohlenen maximalen Prozentsätze enthalten.

In der Anwendung ist der Kontakt mit den oben beschriebenen kritischen Schwermetallen bereits konstruktiv, aber auch anwendungstechnisch zu meiden. Lässt er sich nicht vermeiden, dann müssen spezielle Werkstoffe (z.B. D(Z)R-Messing) und gegen Autoxidation stabilere Elastomertypen eingesetzt werden. Antioxidantien, die gegen Autoxidation wirken, können auch bei der durch Schwermetalle beschleunigten Autoxidation verwendet werden. Jedoch gibt es auch noch zusätzliche Mischungszutaten, die speziell gegen Kautschukgifte wirken (z.B. DNPD), also bspw. die Wirkung von Kupfer- und Manganverbindungen größtenteils inaktivieren. „Wenigstens teilweise beruht der positive Einfluss von Antioxidantien gegen Kautschukgifte auf einer Komplexbindung (Chelatisierung) des schädlichen Ions.“²⁰

Auch im Bereich der Werkstoffprüfung muss das Thema Autoxidation berücksichtigt werden, um eine künstliche Alterung nicht ungewollt durch Kautschukgifte zu beschleunigen und dadurch zu verfälschen. So wird bspw. in der ISO-Norm 188 zur Heißluftalterung von Elastomeren die Verwendung von Kupfer und seinen Legierungen im Bereich der Ofenkammer verboten.²¹

²⁰ SEEBERGER, D.: Alterung und Alterungsschutzmittel (Antioxidantien) (=Kap. 7.4) in: HOFMANN, Werner und GUPTA, Heinz (Hrsg.): Handbuch der Kautschuk-Technologie, Ratingen, 2001, Kap. 7, S.83

²¹ vgl. International Standard ISO 188: ISO 188: Rubber, vulcanized or thermoplastic — Accelerated ageing and heat resistance tests, Fifth Edition: 2011-10-01, S.2, Unterabschnitt 4.1.1

5. Praxistipps (Prüfmöglichkeiten / Normempfehlungen)

Da es keine nationale bzw. internationale Norm zur Überprüfung der Beständigkeit gegenüber Kautschukgiften gibt, wurde im O-Ring Prüflabor Richter eine laborinterne Prüfanweisung entwickelt. Diese befasst sich nur mit dem Element Kupfer, da die Kupferverträglichkeit von EPDM in Heißwasseranwendungen im Bereich der Autoxidation momentan die häufigste Fragestellung für Dichtungsanwender darstellt.

Der Elastomerprobekörper (Fertigteil oder Prüfplattenabschnitt) wird zwischen einer Glas- und Kupferplatte mit einem vorab definierten prozentualen Wert verpresst und über einen bestimmten Zeitraum in Heißluft gelagert. Kommt es zu den in der Prüfanweisung definierten großflächigen Verklebungen des Elastomers auf der Kupferplatte und einer starken Härteabweichung, ist der Elastomer für kritische Anwendungen mit Kupferkontakt ungeeignet.




Abb. 9: Überreste einer großflächigen Verklebung eines Probekörpers auf einer Kupferplatte: Ein solches Elastomer gilt als anfällig für Autoxidation.

6. Sonstiges

Dieser Artikel erscheint in einer Kurzfassung in der Zeitschrift DICHT!, Ausgabe 04/2018.

Besonderer Dank geht an Dr. rer.nat. Peter Dierschke von der „Werkstoffberatung Dr. Peter Dierschke“²² in Titz für die fachliche Unterstützung im Abschnitt Entzinkung und das zur Verfügung stellen eines Turner Diagramms.

²² <https://gfkorr.de/Forschung/Experten/Dierschke.html>